



مخطط لمواقع أشغال الترميم بمدينة القيروان

1- ترميم سور مدينة القيروان

- ترميم القسم الممتد من باب تونس:

انتهت أشغال ترميم القسم الغربي لباب تونس بالقيروان (شارع محمد الفائز) والمقدر طوله ب 200 متر في منتصف شهر سبتمبر 2017، وشملت الأشغال ترميم التصدعات وتغيير الأجر المتآكل بفعل الرطوبة وإعادة الملاط بالطريقة التقليدية على كامل لسور. كما تمت إعادة بناء شرفات السور بالاعتماد على قالب موحد استعمل سابقا للمحافظة على نفس المقاسات الأصلية.

- قبل الأشغال:



حالة السور قبل الأشغال

- أثناء الأشغال:



إعادة ملاط باب تونس



ترميم التصدعات وتغيير الأجر المتآكل



إعادة بناء شرفات السور على الطريقة التقليدية

- بعد الأشغال:



الحالة النهائية للسور بعد الترميم

- ترميم سور القرقابية :

تتواصل أشغال ترميم سور القرقابية بالقيروان (شارع علي الزواوي) والمقدر طوله ب 420م منذ منتصف شهر سبتمبر 2017، وذلك بترميم الأجزاء المتآكلة وخاصة الجزء السفلي المتأثر بالرطوبة. كما تم إعادة بناء بعض الأجزاء باستعمال الأجر المحلي بعد تبين ميلانها نتيجة أشغال دمك الممشى العلوي والملاصق له من طرف وكالة التجديد والتهديب العمراني، ليتم استكمال تركيز الملاط على الطريقة التقليدية على كامل السور.

- قبل الأشغال:



تآكل سور المحنية



باب جديد قبل الترميم



تآكل الأجزاء السفلية للسور من جراء الرطوبة



تصدع الدرجات الموجودة بالسور

- أثناء الأشغال:



صيانة العناصر المعمارية للسور



ترميم التصدعات بالأجر القديم



صيانة الشرفات على الطريقة القديمة



استعمال الأعواد للربط



ترميم باب الجديد

- بعد الأشغال:



السور بعد الترميم



باب الجديد بعد الترميم

2- ترميم مقام سيدي العبيدلي:

تتواصل أشغال ترميم مقام سيدي العبيدلي منذ فيفري 2017، وتتمثل الأشغال في ترميم الجدران المتآكلة بفعل الرطوبة باستعمال الأجر التقليدي، وكذلك تبليط بيت الصلاة باستعمال مربعات تقليدية الصنع، وطلاء أسقف بيت الصلاة بالجبس لحماية أعواد العرعار من التسوس والتآكل، وإعادة التسقيف بيت الضريح والميضأة بالخشب، وتركيب بعض النوافذ وفتح منافذ التهوية التي تم غلقها في وقت سابق لحمايته من الاعتداءات.

- قبل الأشغال:



بيت الصلاة قبل أشغال الترميم



وضعية الجدران الخارجية قبل الأشغال



حالة أسطح المعلم قبل الترميم



انهيار الأسقف الخشبية ودعاماتها

- أثناء الأشغال:



ترميم الجدران الخارجية والداخلية للمعلم



طلاء أعمدة عرعار السقف بالجبس لحمايتها من التسوس



تبليط بيت الصلاة باستعمال مربعات تقليدية الصنع



إعادة سقف بيت الضريح والميضاة

3- البرك الأثرية:

انطلقت أشغال تنظيف البرك الأثرية ومحيطها بتاريخ 02 نوفمبر 2017 لتتواصل على امتداد أسبوعين.
(العمال المشاركون في الأشغال: مروان العياري- الصحيبي النابتي- علي الصياح- عبد السلام الشرميطي- فتحي البرقاوي- حسان المغزاوي- حبيب ملاط- عبد الرزاق العامري)

- قبل الأشغال:



تراكم الأوساخ داخل البرك ومحيطها

- أثناء الأشغال:



إخراج الفضلات من داخل البرك من قبل عمال المعهد الوطني للتراث



تنظيف محيط البرك

تجميع الأوساخ من البرك

- بعد الأشغال:



الوضعية النهائية للبرك بعد التنظيف