

مخطط لمواقع أشغال الترميم بمدينة القيروان

1- تعهد مقام سيدي سحنون

تواصل أشغال تعهد مقام سيدي سحنون بالطلاء والدهن منذ مطلع نوفمبر 2017.

- قبل الأشغال:



تأثر الجدران من جراء الرطوبة



الواجهة الرئيسية قبل الأشغال



حالة الأسطح والقبة قبل الصيانة

- أثناء الأشغال:



تعهد الأسطح



تبييض القبة



دهن وتبييض لكامل المعلم

- بعد الأشغال:



القبة بعد الأشغال



المنظر العام للمعلم بعد الصيانة



صور عامة للأروقة

2- تعهد مقام أبي زمعة البلوي:


تواصل أشغال تعهد مقام أبي زمعة البلوي (المدرسة الصحابية) بالطلاء والدهن منذ منتصف نوفمبر 2017.

- قبل الأشغال:



صبغ الأبواب

- بعد الأشغال:



حالة المعلم بعد الصبغ

3- تعهد محيط جامع عقبة ابن نافع:

تواصل أشغال تعهد محيط جامع عقبة ابن نافع منذ منتصف نوفمبر 2017، وذلك بتغيير الأجر المتآكل والمفقود بأخر تقليدي مع تعميم الملاط.

- قبل الأشغال:



فقدان بعض الأجر وغياب الرابط في بعض الأماكن



تآكل بعض الأجزاء بفعل الرطوبة

- أثناء الأشغال:



إعادة بناء الأجزاء المفقودة



تركيز الملاط على محيط الجامع



تمليس الطبقة النهائية للملاط